






**půdorys 1:50**  
- stávající stav



**řez podélný - stávající stav**

## LEGENDA

-  bourací práce
-  stihnout povrchovou vrstvu na původní parkety – viz zpráva
-  bourání dveří, demontáž záržadřemičků
-  otláčení stávajících běhňových obkladů

## POZNÁMKA

- rozsah bouracích prací pro jednotlivé profese viz výkresy těchto profesí
- kapsy ve zdivu pro uložení OK viz projekt statiků!

**Bourání kapes ve zdivu - viz projekt statiků!!**

## PŘF UK - ALBERTOV

Stavba: Bourání kapes	Stavba: Úprava	Stavba: Úprava	Stavba: Úprava
Inženýr: Ing. Jaroslav JAROS	Zdravotní: P22	Stavba: Úprava	Stavba: Úprava
Inženýr: Ing. Jaroslav JAROS	Inženýr: Ing. Jaroslav JAROS	Inženýr: Ing. Jaroslav JAROS	Inženýr: Ing. Jaroslav JAROS
PŘF: Inženýr: Jaroslav JAROS, Albertov 6, Píčov 2, 128 43			
Vestavba patra v místnosti č.P22			
PŘF UK - Albertov 6, Praha 2 / 1.NP			
<b>Architektonicko-stavební část</b>			
<b>1.NP - stávající stav, bourání</b>			
PROJEKT: 03-10	STAVBA: 03-10	ČÍSLO: 2,44	ČÍSLO: 1
VERZE: 1:50	VERZE: 1:50	ČÍSLO: 1	ČÍSLO: 1

